

Ficha técnica

Senolith® Barnices Especiales De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Plus Barniz De IMPregnacion

27-3494 60F 3000

Senolith® WB FP Plus Barniz De IMPregnacion 60F 3000 es un barniz de dispersión para impregnar papel y cartón contra la grasa y el agua.

Campo de aplicación	Barnizado funcional de papeles y cartones no estucados para mejorar la resistencia a la grasa y la estanqueidad al agua y al vapor de agua.	
Características especiales	Buena estanqueidad al vapor de agua en soportes de presión adecuados Buena resistencia al agua en sustratos de impresión adecuados Muy buena resistencia a la grasa en sustratos de impresión adecuados Adecuado para empaques de productos sensibles a los olores Durante la aplicación, asegúrese de que el revestimiento esté libre de poros y cerrado para conseguir unos valores de impregnación óptimos.	
Barnizado a doble cara	Condicionalmente adecuado	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Compatibilidad con adhesivos	No hay datos disponibles
Otras notas	Para evitar depósitos de barniz persistentes en el rodillo anilox, es necesario limpiarlo a fondo cuando la máquina no esté en funcionamiento. Capacidad de sellado térmico depende del soporte – pruebas preliminares son esenciales	

Datos del producto

pH	9,00		Secado rápido		40 s 4 mm 20°C
	Brillante		muy buena resistencia a la abrasión		Temperatura de almacenamiento no superior a 30 °C
	Temperatura de almacenamiento no inferior a 5 °C		Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

wet - g/m²	Cantidad de aplicación aprox. 6 - 12 g/m² (eventualmente aplicar dos capas de barniz en línea).		99V 9800 Senolith® Cleaning Agent For Water Based Systems		Agite bien el barniz antes de usarlo
	Aire caliente, radiación IR, aplicación de polvo cuando sea necesario		Cámara con racleta		Papel y cartón estucados
	Calidades de Papel y cartón no estucados				

Ficha técnica

Senolith® Barnices Especiales De Sobreimpresión



Senolith® WB FP Plus Barniz De IMPregnacion

27-3494 60F 3000



Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!

Lea también nuestro documento sobre el uso general de los barnices de dispersión.